

TAC ヘラントーメイ

標準寸法・物性

呼び径		内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 mm
mm	inch					Mpa	kgf/cm ²	
◎ 32	0	32.0	41.8	765	20・50	0.40	4.1	300
38	1 1/2	38.0	48.5	910	20・50	0.40	4.1	350
50	2	50.8	61.4	1230	20・50	0.40	4.1	550
65	2 1/2	63.5	76.0	1805	20・50	0.40	4.1	800
75	3	76.2	89.5	2200	20・50	0.40	4.1	850
90	3 1/2	88.9	102.0	2510	20・50	0.30	3.1	1110
100	4	101.6	117.0	3340	20・50	0.30	3.1	1250
125	5	127.3	142.0	4060	20	0.25	2.5	2250
150	6	152.4	169.4	5730	20	0.20	2.0	2750
200	8	203.2	226.4	9960	10	0.20	2.0	4000

◎印のサイズは受注生産品です。