

## before



### 問題点

配管が何本も通っており  
奥のスペースに手が届きづらい

### ご要望

安全対策の為  
手すりを設置した作業台を  
製作して欲しい

## After



### 改善点

奥スペースへの  
アクセスが可能になった  
  
作業性・安全性UP

お求め・お問い合わせは

before



## 問題点

- ・自作の木板を渡して足場を確保しているが、既設の作業台と天場の高さに差がある
- ・既設の作業台の天場よりも面積が小さいため、木板に乗り込む際に落下する危険性がある

## ご要望

- ・既設の作業台から安全に乗り込みたい
- ・天場の寸法を大きくしたい

After



## 改善点

既設の作業台と同じ高さに

天場寸法を拡張して  
安全な作業環境を実現

脚部のアジャスターで  
細かい調整が可能



足元が悪いところ  
(段差や傾斜) でも  
安定感抜群

お求め・お問い合わせは